







I_02							
	1						
	2		José Francisco Zapater Colomer_ Experto colaborador IVE	Informes de inspección y evaluación de daños en edificios dañados por la DANA sucedida en septiembre en la Vega Baja, en el marco de las actividades del grupo de Edificación de la Unidad de Evaluación de Daños y Recuperación.	España	2.019	-
	3		José Francisco Zapater Colomer_ Experto colaborador IVE	Informes de inspección y evaluación de daños en edificios dañados por la DANA sucedida en septiembre en la Vega Baja, en el marco de las actividades del grupo de Edificación de la Unidad de Evaluación de Daños y Recuperación.	España	2.019	-
	4		Antonio Francisco Dotes Fernandez_ Experto colaborador IVE	Informes de inspección y evaluación de daños en edificios dañados por la DANA sucedida en septiembre en la Vega Baja, en el marco de las actividades del grupo de Edificación de la Unidad de Evaluación de Daños y Recuperación.	España	2.019	-
	5		Antonio Francisco Dotes Fernandez_ Experto colaborador IVE	Informes de inspección y evaluación de daños en edificios dañados por la DANA sucedida en septiembre en la Vega Baja, en el marco de las actividades del grupo de Edificación de la Unidad de Evaluación de Daños y Recuperación.	España	2.019	-
	6		Esther Valiente Ochoa_ Experto colaborador IVE	Informes de inspección y evaluación de daños en edificios dañados por la DANA sucedida en septiembre en la Vega Baja, en el marco de las actividades del grupo de Edificación de la Unidad de Evaluación de Daños y Recuperación.	España	2.019	-