







	AUTORÍA	DOCUMENTO	PAIS	AÑO	PÁGINA	
F_17	1	 Francisco Jose Cubel Arjona_ Experto colaborador IVE	Inspecciones técnicas de edificios de viviendas afectados por el incendio ocasionado el 6 de agosto en el término municipal de Gandía	Gandía (España)	2.018	-
	2	 Adolfo ALonso Durá_ Experto colaborador IVE	Inspecciones técnicas de edificios de viviendas afectados por el incendio ocasionado el 6 de agosto en el término municipal de Gandía	Gandía (España)	2.018	-
	3	 Elias Bernabe Lanza_ Experto colaborador IVE	Inspecciones técnicas de edificios de viviendas afectados por el incendio ocasionado el 6 de agosto en el término municipal de Gandía	Gandía (España)	2.018	-
	4	 Elias Bernabe Lanza_ Experto colaborador IVE	Inspecciones técnicas de edificios de viviendas afectados por el incendio ocasionado el 6 de agosto en el término municipal de Gandía	Gandía (España)	2.018	-
	5	 Elaborex, S.L.	<a href="#">Inspección y análisis de estructuras de hormigón afectadas por incendios</a>	España	2.022	-
	6	 M.C. Alonso, V. Flor Laguna	<a href="#">Determinación de la profundidad de daño en estructuras de hormigón post-incendio.Revista ALCONPAT</a>	-	2.013	pp.5