







	AUTORÍA	DOCUMENTO	PAÍS	AÑO	PÁGINA	
I_18	1	 José Francisco Zapater Colomer_ Experto colaborador IVE	Informes de inspección y evaluación de daños en edificios dañados por la DANA sucedida en septiembre en la Vega Baja, en el marco de las actividades del grupo de Edificación de la Unidad de Evaluación de Daños y Recuperación.	España	2.019	-
	2	 José Francisco Zapater Colomer_ Experto colaborador IVE	Informes de inspección y evaluación de daños en edificios dañados por la DANA sucedida en septiembre en la Vega Baja, en el marco de las actividades del grupo de Edificación de la Unidad de Evaluación de Daños y Recuperación.	España	2.019	-
	3	 Juan Antonio García Poveda_ Experto colaborador IVE	Informes de inspección y evaluación de daños en edificios dañados por la DANA sucedida en septiembre en la Vega Baja, en el marco de las actividades del grupo de Edificación de la Unidad de Evaluación de Daños y Recuperación.	España	2.019	-
	4	 José Francisco Zapater Colomer_ Experto colaborador IVE	Informes de inspección y evaluación de daños en edificios dañados por la DANA sucedida en septiembre en la Vega Baja, en el marco de las actividades del grupo de Edificación de la Unidad de Evaluación de Daños y Recuperación.	España	2.019	-
	5	 Antonio Francisco Dotes Fernandez_ Experto colaborador IVE	Informes de inspección y evaluación de daños en edificios dañados por la DANA sucedida en septiembre en la Vega Baja, en el marco de las actividades del grupo de Edificación de la Unidad de Evaluación de Daños y Recuperación.	España	2.019	-
	6	 Elías Bernabe Lanza_ Experto colaborador IVE	Informes de inspección y evaluación de daños en edificios dañados por la DANA sucedida en septiembre en la Vega Baja, en el marco de las actividades del grupo de Edificación de la Unidad de Evaluación de Daños y Recuperación.	España	2.019	-