

I_23

1



2



Francisco Samper Peñalver_ Experto colaborador IVE

Informes de inspección y evaluación de daños en edificios dañados por la DANA sucedida en septiembre en la Vega Baja, en el marco de las actividades del grupo de Edificación de la Unidad de Evaluación de Daños y Recuperación.

España

2.019

-

3



Elías Bernabé Lanza_ Experto colaborador IVE

Informes de inspección y evaluación de daños en edificios dañados por la DANA sucedida en septiembre en la Vega Baja, en el marco de las actividades del grupo de Edificación de la Unidad de Evaluación de Daños y Recuperación.

España

2.019

-

4



Francisco Javier Puché Albert_ Experto colaborador IVE

Informes de inspección y evaluación de daños en edificios dañados por la DANA sucedida en septiembre en la Vega Baja, en el marco de las actividades del grupo de Edificación de la Unidad de Evaluación de Daños y Recuperación.

España

2.019

-

5



Francisco Javier Puché Albert_ Experto colaborador IVE

Informes de inspección y evaluación de daños en edificios dañados por la DANA sucedida en septiembre en la Vega Baja, en el marco de las actividades del grupo de Edificación de la Unidad de Evaluación de Daños y Recuperación.

España

2.019

-

6



Francisco Samper Peñalver_ Experto colaborador IVE

Informes de inspección y evaluación de daños en edificios dañados por la DANA sucedida en septiembre en la Vega Baja, en el marco de las actividades del grupo de Edificación de la Unidad de Evaluación de Daños y Recuperación.

España

2.019

-