

| | AUTORÍA | DOCUMENTO | PAÍS | AÑO | PÁGINA | |
|------|---------|--|---|--------|--------|---|
| I_25 | 1 |  Francisco Javier Puché Albert_ Experto colaborador IVE | Informes de inspección y evaluación de daños en edificios dañados por la DANA sucedida en septiembre en la Vega Baja, en el marco de las actividades del grupo de Edificación de la Unidad de Evaluación de Daños y Recuperación. | España | 2.019 | - |
| | 2 |  Francisco Javier Puché Albert_ Experto colaborador IVE | Informes de inspección y evaluación de daños en edificios dañados por la DANA sucedida en septiembre en la Vega Baja, en el marco de las actividades del grupo de Edificación de la Unidad de Evaluación de Daños y Recuperación. | España | 2.019 | - |
| | 3 |  Luis García Mira_ Experto colaborador IVE | Informes de inspección y evaluación de daños en edificios dañados por la DANA sucedida en septiembre en la Vega Baja, en el marco de las actividades del grupo de Edificación de la Unidad de Evaluación de Daños y Recuperación. | España | 2.019 | - |
| | 4 |  Elías Bernabé Lanza_ Experto colaborador IVE | Informes de inspección y evaluación de daños en edificios dañados por la DANA sucedida en septiembre en la Vega Baja, en el marco de las actividades del grupo de Edificación de la Unidad de Evaluación de Daños y Recuperación. | España | 2.019 | - |
| | 5 |  Javier Gamayo Carreño_ Experto colaborador IVE | Informes de inspección y evaluación de daños en edificios dañados por la DANA sucedida en septiembre en la Vega Baja, en el marco de las actividades del grupo de Edificación de la Unidad de Evaluación de Daños y Recuperación. | España | 2.019 | - |
| | 6 |  Esther Valiente Ochoa_ Experto colaborador IVE | Informes de inspección y evaluación de daños en edificios dañados por la DANA sucedida en septiembre en la Vega Baja, en el marco de las actividades del grupo de Edificación de la Unidad de Evaluación de Daños y Recuperación. | España | 2.019 | - |