





	AUTORÍA	DOCUMENTO	PAÍS	AÑO	PÁGINA	
I_36	1	 Prócoro Del Real Baeza_ Experto colaborador IVE	Informes de inspección y evaluación de daños en edificios dañados por la DANA sucedida en septiembre en la Vega Baja, en el marco de las actividades del grupo de Edificación de la Unidad de Evaluación de Daños y Recuperación.	España	2.019	-
	2	 Antonio Francisco Dotes Fernández_ Experto colaborador IVE	Informes de inspección y evaluación de daños en edificios dañados por la DANA sucedida en septiembre en la Vega Baja, en el marco de las actividades del grupo de Edificación de la Unidad de Evaluación de Daños y Recuperación.	España	2.019	-
	3	 Irene Simón Espinosa_ Experto colaborador IVE	Informes de inspección y evaluación de daños en edificios dañados por la DANA sucedida en septiembre en la Vega Baja, en el marco de las actividades del grupo de Edificación de la Unidad de Evaluación de Daños y Recuperación.	España	2.019	-
	4	 María Ortíz Lopez_ Experto colaborador IVE	Informes de inspección y evaluación de daños en edificios dañados por la DANA sucedida en septiembre en la Vega Baja, en el marco de las actividades del grupo de Edificación de la Unidad de Evaluación de Daños y Recuperación.	España	2.019	-
	5	 Prócoro Del Real Baeza_ Experto colaborador IVE	Informes de inspección y evaluación de daños en edificios dañados por la DANA sucedida en septiembre en la Vega Baja, en el marco de las actividades del grupo de Edificación de la Unidad de Evaluación de Daños y Recuperación.	España	2.019	-
	6	 Fernando Tomás Rogel Gómez_ Experto colaborador IVE	Informes de inspección y evaluación de daños en edificios dañados por la DANA sucedida en septiembre en la Vega Baja, en el marco de las actividades del grupo de Edificación de la Unidad de Evaluación de Daños y Recuperación.	España	2.019	-