







	AUTORÍA	DOCUMENTO	PAÍS	AÑO	PÁGINA		
I_43	1		Elías Bernabé Lanza_ Experto colaborador IVE	Informes de inspección y evaluación de daños en edificios dañados por la DANA sucedida en septiembre en la Vega Baja, en el marco de las actividades del grupo de Edificación de la Unidad de Evaluación de Daños y Recuperación.	España	2.019	-
	2		José Francisco Zapater Colomer_ Experto colaborador IVE	Informes de inspección y evaluación de daños en edificios dañados por la DANA sucedida en septiembre en la Vega Baja, en el marco de las actividades del grupo de Edificación de la Unidad de Evaluación de Daños y Recuperación.	España	2.019	-
	3		Elías Bernabé Lanza_ Experto colaborador IVE	Informes de inspección y evaluación de daños en edificios dañados por la DANA sucedida en septiembre en la Vega Baja, en el marco de las actividades del grupo de Edificación de la Unidad de Evaluación de Daños y Recuperación.	España	2.019	-
	4		Pedro Pablo Miralles Quiles_ Experto colaborador IVE	Informes de inspección y evaluación de daños en edificios dañados por la DANA sucedida en septiembre en la Vega Baja, en el marco de las actividades del grupo de Edificación de la Unidad de Evaluación de Daños y Recuperación.	España	2.019	-
	5		Juan Antonio García Poveda_ Experto colaborador IVE	Informes de inspección y evaluación de daños en edificios dañados por la DANA sucedida en septiembre en la Vega Baja, en el marco de las actividades del grupo de Edificación de la Unidad de Evaluación de Daños y Recuperación.	España	2.019	-
	6		Javier Gamayo Carreño_ Experto colaborador IVE	Informes de inspección y evaluación de daños en edificios dañados por la DANA sucedida en septiembre en la Vega Baja, en el marco de las actividades del grupo de Edificación de la Unidad de Evaluación de Daños y Recuperación.	España	2.019	-